

ที่ มท ๕๕๓๒๐-๒๘/ ๒๙๐๕



องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
เลขที่รับ ๑๖๑๕ วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๐๕.๕๐ น.
นาย อ.อ.อ.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ

๑๐/๓๒ ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
เลขที่รับ ๒๐๖ วันที่ ๗/๗.ค. ๖๖
เวลา ๑๓.๐๕ น.
ผู้รับ ชลิตาไป

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลผลตรวจสอบคุณภาพน้ำ
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาผลการทดสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๘๑๕๐๓/๒๓๒ เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายใน
ตำบลสะพุงนั้น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามตัวอย่างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพเบื้องต้นมาพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นาย ก อบต.สะพุง

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
นาย ก อบต.สะพุง

ในการ

วันที่ ๕
๕ ก.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ
ขอส่งข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

(นายไมตรี เขตตะ)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีสะเกษ

ดำเนินการส่งมอบน้ำให้ประชาชน

(นายวิเชต กันแมน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาววิญญาภัทร์ วุฒิเจริญลักษณ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๕ ก.ค. ๒๕๖๖

(นายโยธิน มุลกะกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

งานผลิต
โทร ๐-๔๕๖๑-๑๔๗๕ ต่อ ๑๑๓
(นายวัชรพล ปวงสุข)
นิติกร

๕ ก.ค. ๖๖



การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง - เน้น - เพื่อประชาชน - อยู่เคียงข้าง

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพเบื้องต้น

ลำดับ	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ค่าความขุ่น (NTU)		ค่า PH		ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (ppm.)		สี (Pt.Co)	
			น้ำดื่ม	น้ำใช้	น้ำดื่ม	น้ำใช้	น้ำดื่ม	น้ำใช้	น้ำดื่ม	น้ำใช้
๑	บ้านสะพุง	๑	๐.๑๗	๐.๔๗	๗.๘	๘.๐	๐	๐	๕	๑๐
๒	บ้านจอก	๒	๐.๑๘	๐.๓๕	๗.๘	๘.๒	๐	๐	๕	๑๐
๓	บ้านทุ่งสว่าง	๓	๐.๒๐	๐.๒๗	๗.๔	๘.๐	๐	๐	๕	๑๐
๔	บ้านปละ	๔	๐.๒๖	๐.๓๑	๗.๒	๘.๒	๐	๐	๕	๑๐
๕	บ้านอานวย	๕	๐.๒๕	๓.๑๔	๗.๒	๘.๒	๐	๐	๕	๒๐
๖	บ้านหนองขาม	๖	๐.๑๔	๐.๒๓	๗.๐	๘.๒	๐	๐	๕	๑๐
๗	บ้านหนองอะเลา	๗	๐.๒๖	๐.๓๕	๗.๐	๘.๔	๐	๐	๕	๑๐
๘	บ้านจีเนียว	๘	๐.๒๙	๑.๔๙	๗.๔	๘.๕	๐	๐	๕	๑๕
๙	บ้านโพนทอง	๙	๐.๑๖	๐.๓๓	๗.๒	๘.๒	๐	๐	๕	๑๐
๑๐	บ้านไผ่งาม	๑๐	๐.๒๐	๐.๓๓	๗.๐	๘.๐	๐	๐	๕	๑๐
๑๑	บ้านจะกอง	๑๑	๐.๓๑	๐.๓๑	๖.๘	๘.๔	๐	๐	๕	๑๐
๑๒	บ้านทุ่งระวี	๑๒	๐.๑๗	๐.๑๙	๗.๐	๘.๒	๐	๐	๕	๑๐
๑๓	บ้านนาเจริญ	๑๓	๐.๑๒	๑.๓๔	๖.๘	๘.๐	๐	๐	๕	๑๕
๑๔	บ้านศรีสว่างพัฒนา	๑๔	๐.๔๒	๐.๓๕	๗.๐	๘.๒	๐	๐	๕	๑๐

ตรวจสอบ ณ. วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ สามารถตรวจวัดด้านคุณภาพและกายภาพเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของน้ำประปา และผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้นหากมีความต้องการตรวจคุณภาพกายภาพ และสิ่งปนเปื้อนในน้ำอย่างละเอียด สามารถติดต่อไปที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ อุบลราชธานี เลขที่ ๓๗ ถ.อุบล-ตระการ ต.ขาม-ใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทร. ๐-๔๕๓๑-๑๔๓๒ ต่อ ๑๓๕ งานคุณภาพน้ำ

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นายวิทยา น้อยพรหม)
 นายช่างไฟฟ้า ๖



การประปาส่วนภูมิภาค
 พุง - มัน - เพื่อประชาชน - สุขความยั่งยืน