

ที่ นก ๕๕๓๒๐-๒๔/๒๖๐๒



ลงชื่อการบริหารส่วนตำบลสะพุง
เลขที่รับ ๗๖๗๙/ วันที่ ๑๕/๗/๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ผู้รับ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
๑๐/๓๒ ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ^๑
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
เลขที่รับ ๗๖๐ วันที่ ๑๕/๗/๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ผู้รับ

เรื่อง ขอส่งข้อมูลผลตรวจสอบคุณภาพน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาผลการทดสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพเบื้องต้น

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๘๑๕๐๓/๒๔๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ นั้น

บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามตัวอย่างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพเบื้องต้นมาพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้รับ นายก.อบต.สะพุง

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

นายมานะ ใจดี ผู้อำนวยการ

ดำเนินการ

๖๖๖๖๖๖๖๖

๖๖๖๖๖๖๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี เขตตะ)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

เชียง ผู้อำนวยการกองช่าง

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

๖๖๖๖๖๖๖๖

ดำเนินการ
๖๖๖๖๖๖๖๖

(นายโยธิน มูลกรุศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

(นางนิลุบล เพียสมบัติ)

หัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวริษยาภัสสร วุฒิเจริญลักษณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ก.๑๕๓๒๐-๒๔/๒๖๐๒

การประปาส่วนภูมิภาค

บุบ-บีบ-เพื่อป้องกัน-สุ่มความยั่งยืน

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพเบื้องต้น

ชื่อ	หมู่ที่	ประเภท	ค่าความชุ่ม (เมกิน & NTU)	ค่า PH (๖.๕-๘.๕)	ค่าคลอรีนอิสระ คงเหลือ ^๐ (๐.๖-๒.๕ppm.)	สี (เมกิน & Pt.Co)
บ้านศรีสว่างพัฒนา	-	น้ำประปา	๐.๒๙	๘.๒	๐	๔
		น้ำดื่ม	๐.๔๗	๘.๕	๐	๔
	๑	น้ำกรอง	๐.๔๓	๘.๒	๐	๔
		น้ำใช้	๐.๓๔	๘.๒	๐	๔
	๒	น้ำกรอง	๐.๓๖	๘.๒	๐	๔
		น้ำใช้	๑๑.๙๗	๘.๐	๐	๒๐
	๓	น้ำกรอง	๐.๒๔	๘.๕	๐	๔
		น้ำใช้	๑.๑๓	๘.๔	๐	๔
	๔	น้ำกรอง	๐.๑๙	๘.๒	๐	๔
		น้ำใช้	๐.๒๖	๘.๔	๐	๔
	๕	น้ำกรอง	๐.๒๙	๘.๒	๐	๔
		น้ำใช้	๐.๓๗	๘.๒	๐	๔
	๖	น้ำกรอง	๑.๑๒	๘.๐	๐	๑๐
		ใช้	๐.๑๔	๘.๓	๐	๔
	๗	น้ำกรอง	๐.๑๗	๘.๓	๐	๔
		น้ำใช้	๐.๑๓	๘.๒	๐	๔
	๘	น้ำกรอง	๐.๗๙	๘.๑	๐	๔
		น้ำใช้	๐.๑๑	๘.๕	๐	๔
	๙	น้ำกรอง	๐.๒๙	๘.๕	๐	๔
		น้ำใช้	๐.๒๑	๘.๔	๐	๔
	๑๐	น้ำกรอง	๐.๒๑	๘.๒	๐	๔
		น้ำใช้	๐.๑๗	๘.๓	๐	๔

	๑๗	น้ำกรอง	๐.๓๖	๘.๕	○	๔
		น้ำใช้	๐.๒๐	๘.๕	○	๔
	๑๙	น้ำกรอง	๐.๔๘	๘.๔	○	๔
		น้ำใช้	๐.๙๗	๘.๒	○	๔
	๓๑	น้ำกรอง	๐.๒๖	๘.๒	○	๔
		น้ำใช้	๐.๙๓	๘.๖	○	๑๐ /
	๑๔	น้ำกรอง	๐.๓๗	๘.๕	○	๔
		น้ำใช้	๐.๗๕	๘.๖	○	๑๐ /

ตรวจสอบ ณ. วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ สามารถตรวจวัดด้านคุณภาพและกายภาพเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของน้ำประปา และผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น หากมีความต้องการตรวจคุณภาพกายภาพ และสิ่งปนเปื้อนในน้ำอย่างละเอียด สามารถติดต่อไปที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ อุบลราชธานี เลขที่ ๓๗ ถ.อุบล-ตระการ ต.ขาม-ใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๙๔๐๐๐ โทร ๐-๔๕๓๑-๑๔๓๒ ต่อ ๓๓๕ งานคุณภาพน้ำ

ผู้ตรวจสอบ..... 

(นายวิทยา น้อยพรหม)

นายช่างไฟฟ้า ๖

